

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppero in agricultura



REGIONE AUTÓNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato

ELENCO ATTREZZATURE

Determinazione n. **650** del **15/12/2020** del **Servizio Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche** "Determinazione a contrarre per l'acquisizione di switch e gruppi di continuità per la sede centrale e le sedi periferiche, mediante adesione a convenzione CONSIP Reti Locali 7 – lotto 4 (CIG convenzione 7743562D80) – CUP G26G20000700002, CIG 8542442624 - fascicolo archivistico del procedimento: 2020-06/05/67

allegato determinazione Direttore di Servizio n° 650_2020 del 15_12_2020

Allegato alla determinazione											
Acquisizione di switch e gruppi di continuità per la sede centrale e le sedi periferiche, mediante adesione a convenzione CONSIP Reti Locali 7 – lotto 4											
Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Produttore	Quantità	Durata	Unità di misura	Prezzo senza IVA	UT Totale	Canone Anno 1 Totale	Canone Anno 2 Totale	Canone Anno 3 Totale	Canone Anno 4 Totale
RL7L4_KUPSL73320	Fornitura in opera Ups Tipo tower con capacità di circa 20000VA trifase/trifase	BRAGAMORO TELECOM ITALIA	1		Pezzo	2.090,00	2.090,00				
RL7L4_Manutenzione LP anno 1 KUPSL73320	Manutenzione mensile LP anno 1 Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 20000VA trifase/trifase	TELECOM ITALIA	1	12	Pezzo/mese	1,92		23,04			
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 KUPSL73320	Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 20000VA trifase/trifase	TELECOM ITALIA	1	36	Pezzo/mese	3,83			45,96	45,96	45,96
RL7L4_C6CPCU050-444BB	Fornitura in opera Patch Cord Cat6Plus 24 AWG U/UTP - 5m	LEVITON TELECOM ITALIA	200		Pezzo	4,03	806,40				
RL7L4_S5720-28P-PWR-LI-AC-C	Fornitura in opera Switch di tipo 2	HUAWEI TELECOM ITALIA	44		Pezzo	309,06	13.598,64				
RL7L4_Configurazione S5720-28P-PWR-LI-AC-C	Configurazione Switch di tipo 2	TELECOM ITALIA	44		Pezzo	9,27	407,96				
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 S5720-28P-PWR-LI-AC-C	Manutenzione mensile LP anno 1 Switch di tipo 2	TELECOM ITALIA	44	12	Pezzo/mese	0,28		147,84			
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 S5720-28P-PWR-LI-AC-C	Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Switch di tipo 2	TELECOM ITALIA	44	36	Pezzo/mese	0,57			300,96	300,96	300,96
RL7L4_eSight-100-C_Linux	Fornitura in opera Switch di tipo 10 - Software per la gestione fino a 100 nodi per Linux	HUAWEI TELECOM ITALIA	1		Pezzo	2.522,78	2.522,78				
RL7L4_Configurazione eSight-100-C_Linux	Configurazione Switch di tipo 10 - Software per la gestione fino a 100 nodi	TELECOM ITALIA	1		Pezzo	75,68	75,68				
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 eSight-100-C_Linux	Manutenzione mensile LP anno 1 Switch di tipo 10 - Software per la gestione fino a 100 nodi	TELECOM ITALIA	1	12	Pezzo/mese	2,31		27,72			
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 eSight-100-C_Linux	Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Switch di tipo 10 - Software per la gestione fino a 100 nodi	TELECOM ITALIA	1	36	Pezzo/mese	4,63			55,56	55,56	55,56
RL7L4_HOPLCOM3020SC253	Fornitura in opera Patch Cord Ottiche Multimodali OM3 LC - SC Duplex 50/125 - 2m	LEVITON TELECOM ITALIA	35		Pezzo	9,89	346,15				
RL7L4_OMXD30000	Fornitura in opera Porta aggiuntiva 10GBase-SR per switch di tipo da 1 a 9	HUAWEI TELECOM ITALIA	28		Pezzo	60,49	1.693,72				
RL7L4_Configurazione OMXD30000	Configurazione Porta aggiuntiva 10GBase-SR per switch di tipo da 1 a 9	TELECOM ITALIA	28		Pezzo	1,81	50,68				
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 OMXD30000	Manutenzione mensile LP anno 1 Porta aggiuntiva 10GBase-SR per switch di tipo da 1 a 9	TELECOM ITALIA	28	12	Pezzo/mese	0,06		20,16			
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 OMXD30000	Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Porta aggiuntiva 10GBase-SR per switch di tipo da 1 a 9	TELECOM ITALIA	28	36	Pezzo/mese	0,11			36,96	36,96	36,96
RL7L4_C6CPCU030-444BB	Fornitura in opera Patch Cord Cat6Plus 24 AWG U/UTP - 3m	LEVITON TELECOM ITALIA	500		Pezzo	3,42	1.710,00				
RL7L4_S5730-68C-PWR-SI-C	Fornitura in opera Switch di tipo 4	HUAWEI TELECOM ITALIA	16		Pezzo	921,52	14.744,32				
RL7L4_Configurazione S5730-68C-PWR-SI-C	Configurazione Switch di tipo 4	TELECOM ITALIA	16		Pezzo	27,65	442,40				
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 S5730-68C-PWR-SI-C	Manutenzione mensile LP anno 1 Switch di tipo 4	TELECOM ITALIA	16	12	Pezzo/mese	0,84		161,28			
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 S5730-68C-PWR-SI-C	Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Switch di tipo 4	TELECOM ITALIA	16	36	Pezzo/mese	1,69			324,48	324,48	324,48
RL7L4_PAC1000D5412	Fornitura in opera Scheda aggiuntiva per switch tipo 4, 5 e 6	HUAWEI TELECOM ITALIA	16		Pezzo	149,38	2.390,08				
RL7L4_Configurazione PAC1000D5412	Configurazione Scheda aggiuntiva per switch tipo 4, 5 e 6	TELECOM ITALIA	16		Pezzo	4,48	71,68				
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 PAC1000D5412	Manutenzione mensile LP anno 1 Scheda aggiuntiva per switch tipo 4, 5 e 6	TELECOM ITALIA	16	12	Pezzo/mese	0,14		26,88			
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 PAC1000D5412	Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Scheda aggiuntiva per switch tipo 4, 5 e 6	TELECOM ITALIA	16	36	Pezzo/mese	0,27			51,84	51,84	51,84
RL7L4_S6720-54C-EI-48S-AC-C	Fornitura in opera Switch di tipo 8	HUAWEI TELECOM ITALIA	4		Pezzo	2.548,33	10.193,32				
RL7L4_Configurazione S6720-54C-EI-48S-AC-C	Configurazione Switch di tipo 8	TELECOM ITALIA	4		Pezzo	76,45	305,80				

Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Produttore	Quantità	Durata	Unità di misura	Prezzo senza IVA	UT Totale	Canone Anno 1 Totale	Canone Anno 2 Totale	Canone Anno 3 Totale	Canone Anno 4 Totale	
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 S6720-54C-EI-48S-AC-C	Manutenzione mensile LP anno 1 Switch di tipo 8	TELECOM ITALIA	4	12	Pezzo/mese	2,34		112,32				
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 S6720-54C-EI-48S-AC-C	Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Switch di tipo 8	TELECOM ITALIA	4	36	Pezzo/mese	4,67			224,16	224,16	224,16	
RL7L4_PAC-600WA-B	Fornitura in opera Scheda aggiuntiva per switch tipo 8	HUAWEI	4		Pezzo	98,07	392,28					
RL7L4_Configurazione PAC-600WA-B	Configurazione Scheda aggiuntiva per switch tipo 8	TELECOM ITALIA	4		Pezzo	2,94	11,76					
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 PAC-600WA-B	Manutenzione mensile LP anno 1 Scheda aggiuntiva per switch tipo 8	TELECOM ITALIA	4	12	Pezzo/mese	0,09		4,32				
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 PAC-600WA-B	Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Scheda aggiuntiva per switch tipo 8	TELECOM ITALIA	4	36	Pezzo/mese	0,18			8,64	8,64	8,64	
RL7L4_QSFP-40G-LR4	Fornitura in opera Porta aggiuntiva 40GBase-LR per switch di tipo 8 e 9	HUAWEI	4		Pezzo	1.118,00	4.472,00					
RL7L4_Configurazione QSFP-40G-LR4	Configurazione Porta aggiuntiva 40GBase-LR per switch di tipo 8 e 9	TELECOM ITALIA	4		Pezzo	33,54	134,16					
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 QSFP-40G-LR4	Manutenzione mensile LP anno 1 Porta aggiuntiva 40GBase-LR per switch di tipo 8 e 9	TELECOM ITALIA	4	12	Pezzo/mese	1,02		48,96				
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 QSFP-40G-LR4	Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Porta aggiuntiva 40GBase-LR per switch di tipo 8 e 9	TELECOM ITALIA	4	36	Pezzo/mese	2,05			98,40	98,40	98,40	
RL7L4_QSFP-40G-iSR4	Fornitura in opera Porta aggiuntiva 40GBase-SR per switch di tipo 8 e 9	HUAWEI	4		Pezzo	230,30	921,20					
RL7L4_Configurazione QSFP-40G-iSR4	Configurazione Porta aggiuntiva 40GBase-SR per switch di tipo 8 e 9	TELECOM ITALIA	4		Pezzo	6,91	27,64					
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 QSFP-40G-iSR4	Manutenzione mensile LP anno 1 Porta aggiuntiva 40GBase-SR per switch di tipo 8 e 9	TELECOM ITALIA	4	12	Pezzo/mese	0,21		10,08				
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 QSFP-40G-iSR4	Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Porta aggiuntiva 40GBase-SR per switch di tipo 8 e 9	TELECOM ITALIA	4	36	Pezzo/mese	0,42			20,16	20,16	20,16	
RL7L4_SFP-1000BaseT	Fornitura in opera Porta aggiuntiva 1000Base-T per switch di tipo da 1 a 9	HUAWEI	40		Pezzo	30,38	1.215,20					
RL7L4_Configurazione SFP-1000BaseT	Configurazione Porta aggiuntiva 1000Base-T per switch di tipo da 1 a 9	TELECOM ITALIA	40		Pezzo	0,91	36,40					
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 SFP-1000BaseT	Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Porta aggiuntiva 1000Base-T per switch di tipo da 1 a 9	TELECOM ITALIA	40	12	Pezzo/mese	0,03		14,40				
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 SFP-1000BaseT	Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Porta aggiuntiva 1000Base-T per switch di tipo da 1 a 9	TELECOM ITALIA	40	36	Pezzo/mese	0,06			28,80	28,80	28,80	
RL7L4_HOPLC008020SC203	Fornitura in opera Patch Cord Ottiche Monomodali OS2 LC - SC Duplex 8/125 - 2m	LEVITON	5		Pezzo	12,72	63,60					
RL7L4_C6CPCU020-444BB	Fornitura in opera Patch Cord Cat6Plus 24 AWG U/UTP - 2m	LEVITON	90		Pezzo	3,11	279,90					
RL7L4_KUPSL71001	Fornitura in opera Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 1000VA	BRAGAMORO	50		Pezzo	162,61	8.130,50					
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 KUPSL71001	Manutenzione mensile LP anno 1 Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 1000VA	TELECOM ITALIA	50	12	Pezzo/mese	0,15		90,00				
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 KUPSL71001	Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 1000VA	TELECOM ITALIA	50	36	Pezzo/mese	0,30			180,00	180,00	180,00	
RL7L4_KUPSL71002	Fornitura in opera Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 2000VA	BRAGAMORO	24		Pezzo	243,41	5.841,84					
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 KUPSL71002	Manutenzione mensile LP anno 1 Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 2000VA	TELECOM ITALIA	24	12	Pezzo/mese	0,22		63,36				
RL7L4_Manutenzione LP successivo anno 1 KUPSL71002	Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 2000VA	TELECOM ITALIA	24	36	Pezzo/mese	0,45			129,60	129,60	129,60	
RL7L4_Intervento25PDL	Pacchetto per 25 postazioni di lavoro	TELECOM ITALIA	50		Pacchetto	527,73	26.386,50					
						TOTALE	99.362,59	750,36	1.505,52	1.505,52	1.505,52	104.629,51